



II 2D Ex h IIIC T95°C Db





# Betriebsanleitung

# MA15F ... A/B/C/D

Plattenfedermanometer für explosionsgefährdete Bereiche

Gas Explosionsschutz Zone 1 und 2, Gase und Dämpfe Staub Explosionsschutz Zone 21 und 22, trockene Stäube





# **Impressum**

Hersteller: FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelderstr. 37a D-32107 Bad Salzuflen Telefon: +49 5222 974 0 Telefax: +49 5222 7170

eMail: <u>info@fischermesstechnik.de</u> web: <u>www.fischermesstechnik.de</u>

**Technische Redaktion:** Dokumentationsbeauftragter: T. Malischewski

Technischer Redakteur: R. Kleemann

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Fa. FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH, Bad Salzuflen, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Eine Reproduktion zu innerbetrieblichen Zwecken ist ausdrücklich gestattet.

Markennamen und Verfahren werden nur zu Informationszwecken ohne Rücksicht auf die jeweilige Patentlage verwendet. Bei der Zusammenstellung der Texte und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt verfahren. Trotzdem können fehlerhafte Angaben nicht ausgeschlossen werden. Die Fa. FISCHER Messund Regeltechnik GmbH kann dafür weder die juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Technische Änderungen sind vorbehalten.



© FISCHER Mess- und Regeltechnik 2016

# Versionsgeschichte

Rev. ST4-A 11/16	Version 1 (Erstausgabe)
Rev. ST4-B 08/17	Version 2 (Korrektur)
Rev. ST4-C 08/17	Version 3 (Korrektur)
Rev. ST4-D 03/18	Version 4 (Aktualisierung)
Rev. ST4-E 09/19	Version 5 (neues Zubehör)
Rev. ST4-F 10/21	Version 6 (UKCA Erklärung; Duratherm ab 160 mbar)
Rev. ST4-G 03/23	Version 7 (Flüssigkeitsfüllung)

# Inhaltsverzeichnis

1.1 Allgemeines 1.2 Personalqualifikation 1.3 Gefahren bei Missachtung der Sicherheitshinweise 1.4 Sicherheitshinweise für Betreiber und Bediener 1.5 Unzulässiger Umbau 1.6 Unzulässige Betriebsweisen 1.7 Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei Wartung und Montage 1.8 Symbolerklärung  2 Produkt und Funktionsbeschreibung 2.1 Lieferumfang 2.2 Produktübersicht 2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2.4 Funktionsbild 2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	2
1.3 Gefahren bei Missachtung der Sicherheitshinweise 1.4 Sicherheitshinweise für Betreiber und Bediener 1.5 Unzulässiger Umbau 1.6 Unzulässige Betriebsweisen 1.7 Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei Wartung und Montage 1.8 Symbolerklärung  2 Produkt und Funktionsbeschreibung 2.1 Lieferumfang 2.2 Produktübersicht 2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2.4 Funktionsbild 2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	2 5
1.4 Sicherheitshinweise für Betreiber und Bediener 1.5 Unzulässiger Umbau 1.6 Unzulässige Betriebsweisen 1.7 Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei Wartung und Montage 1.8 Symbolerklärung  2 Produkt und Funktionsbeschreibung 2.1 Lieferumfang 2.2 Produktübersicht 2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2.4 Funktionsbild 2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	5
1.5 Unzulässige Betriebsweisen 1.7 Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei Wartung und Montage 1.8 Symbolerklärung  2 Produkt und Funktionsbeschreibung 2.1 Lieferumfang 2.2 Produktübersicht 2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2.4 Funktionsbild 2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	5
1.6 Unzulässige Betriebsweisen 1.7 Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei Wartung und Montage 1.8 Symbolerklärung  2 Produkt und Funktionsbeschreibung 2.1 Lieferumfang 2.2 Produktübersicht 2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2.4 Funktionsbild 2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	5
1.7 Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei Wartung und Montage 1.8 Symbolerklärung  2 Produkt und Funktionsbeschreibung 2.1 Lieferumfang 2.2 Produktübersicht 2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2.4 Funktionsbild 2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	
1.8 Symbolerklärung  2 Produkt und Funktionsbeschreibung 2.1 Lieferumfang 2.2 Produktübersicht 2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2.4 Funktionsbild 2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	
2 Produkt und Funktionsbeschreibung 2.1 Lieferumfang 2.2 Produktübersicht 2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2.4 Funktionsbild 2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	
2.1 Lieferumfang 2.2 Produktübersicht 2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2.4 Funktionsbild 2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	6
2.2 Produktübersicht 2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2.4 Funktionsbild 2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	7
2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2.4 Funktionsbild 2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	7
2.4 Funktionsbild 2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	7
2.5 Aufbau und Wirkungsweise  3 Montage	8
3 Montage 3.1 Allgemeines 3.2 Prozessanschluss 3.3 Elektroanschluss 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	9
3.1 Allgemeines  3.2 Prozessanschluss  3.3 Elektroanschluss  3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	9
3.2 Prozessanschluss  3.3 Elektroanschluss  3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	10
3.3 Elektroanschluss     3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	10
3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen	10
	12
	13
4 Inbetriebnahme	17
4.1 Allgemeines	17
4.2 Nullpunktkorrektur	17
4.3 Schaltpunkteinstellung	18
4.4 Geräte mit Drehwinkelmessumformer	18
5 Instandhaltung	19
5.1 Wartung	
5.2 Wartung	19
5.3 Transport	19
5.4 Service	19
5.5 Zubehör	20
5.6 Entsorgung	20
6 Technische Daten	2 <sup>′</sup>
6.1 Standardausführung	2 <sup>-</sup>
6.2 Optionen	22
6.3 Maßzeichnungen	23
7 Bestellkennzeichen	27
7.1 Zubehör	29
8 Anhang	
8.1 EU Konformitätserklärungen	31
8.2 UKCA Konformitätserklärungen	

# 1 Sicherheitshinweise

# 1.1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende und unbedingt zu beachtende Hinweise für Installation, Betrieb und Wartung des Gerätes. Sie ist unbedingt vor der Montage und Inbetriebnahme des Gerätes vom Monteur, dem Betreiber sowie dem zuständigen Fachpersonal zu lesen.

Diese Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss daher in unmittelbarer Nähe des Gerätes und für das zuständige Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Die folgenden Abschnitte, insbesondere die Anleitungen zu Montage, Inbetriebnahme und Wartung, enthalten wichtige Sicherheitshinweise, deren Nichtbeachtung Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Objekte hervorrufen können.

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerät wird nach dem neuesten Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher konstruiert und gefertigt.

# 1.2 Personalqualifikation

Das Gerät darf nur von Fachpersonal, das mit Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen werden.

Fachpersonal sind Personen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnisse der einschlägigen Normen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.

Bei Geräten in explosionsgeschützter Ausführung müssen die Personen eine Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.

### 1.3 Gefahren bei Missachtung der Sicherheitshinweise

Eine Missachtung dieser Sicherheitshinweise, des vorgesehenen Einsatzzweckes oder der in den technischen Gerätedaten ausgewiesenen Grenzwerte für den Einsatz kann zu einer Gefährdung oder zu einem Schaden von Personen, der Umwelt oder der Anlage führen.

Schadensersatzansprüche gegenüber dem Hersteller schließen sich in einem solchen Fall aus.

# 1.4 Sicherheitshinweise für Betreiber und Bediener

Die Sicherheitshinweise zum ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sind zu beachten. Sie sind vom Betreiber dem jeweiligen Personal für Montage, Wartung, Inspektion und Betrieb zugänglich bereitzustellen.

Gefährdungen durch elektrische Energie, freigesetzte Energie des Mediums, austretende Medien bzw. durch unsachgemäßen Anschluss des Gerätes sind auszuschließen. Einzelheiten hierzu sind den entsprechend zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriftenwerken zu entnehmen.

Beachten Sie hierzu auch die Angaben zu Zertifizierungen und Zulassungen im Abschnitt Technische Daten.

4/48

Das Gerät muss außer Betrieb genommen und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden, wenn angenommen werden muss, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist. Gründe für diese Annahme können sein:

- sichtbare Beschädigung des Gerätes
- · Ausfall der elektrischen Funktion
- längere Lagerung außerhalb des zugelassen Temperaturbereichs.
- · schwere Transportbeanspruchung

Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller ausgeführt werden.

Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, ist eine fachgerechte Stückprüfung nach DIN EN61010, Teil 1 durchzuführen. Diese Prüfung muss beim Hersteller erfolgen. Sachgemäßer Transport und fachgerechte Lagerung des Gerätes werden vorausgesetzt.

# 1.5 Unzulässiger Umbau

Umbauten oder sonstige technische Veränderungen des Gerätes durch den Kunden sind nicht zulässig. Dies gilt auch für den Einbau von Ersatzteilen. Eventuelle Umbauten/Veränderungen dürfen ausschließlich vom Hersteller durchgeführt werden.

# 1.6 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die Geräteausführung muss dem in der Anlage verwendeten Medium angepasst sein. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

# 1.7 Sicherheitsbewusstes Arbeiten bei Wartung und Montage

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, bestehende nationale Vorschriften zur Unfallverhütung und interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass alle vorgeschriebenen Wartungs-, Inspektions-, und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

BA\_DE\_MA15\_ATEX 5/48

# 1.8 Symbolerklärung



# **▲** GEFAHR

#### Art und Quelle der Gefahr

Diese Darstellung wird verwendet um auf eine **unmittelbar** gefährliche Situation hinzuweisen, die Tod oder schwerste Körperverletzungen zur Folge **haben** wird (höchste Gefährdungsstufe).

1. Vermeiden Sie die Gefahr, indem Sie die geltenden Sicherheitsbestimmungen beachten.



# **MARNUNG**

#### Art und Quelle der Gefahr

Diese Darstellung wird verwendet um auf eine **möglicherweise** gefährliche Situation hinzuweisen, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge **haben kann** (mittlere Gefährdungsstufe).

1. Vermeiden Sie die Gefahr, indem Sie die geltenden Sicherheitsbestimmungen beachten.



# **⚠ VORSICHT**

#### Art und Quelle der Gefahr

Diese Darstellung wird verwendet um auf eine **möglicherweise** gefährliche Situation hinzuweisen, die leichte bis mittlere Körperverletzungen, Sach- oder Umweltschäden zur Folge **haben kann** (niedrige Gefährdungsstufe).

1. Vermeiden Sie die Gefahr, indem Sie die geltenden Sicherheitsbestimmungen beachten.



# **HINWEIS**

# **Hinweis / Tipp**

Diese Darstellung wird verwendet um nützliche Hinweise oder Tipps für einen effizienten und störungsfreien Betrieb zu geben.

6/48

# 2 Produkt und Funktionsbeschreibung

# 2.1 Lieferumfang

- Plattenfedermanometer MA15
- · Betriebsanleitung

### 2.2 Produktübersicht




Abb. 1: Produktübersicht

#### Manometergehäuse

Für das Manometer Gehäuse gibt es folgende Optionen:

- Bajonettringgehäuse NG100 oder NG160
- Sicherheitsgehäuse NG100 oder NG160 mit bruchfester Rückwand und Ausblasöffnung nach DIN EN 837

#### **Prozessanschluss**

Die exakten Angaben für den Prozessanschluss (Flansche und Anschlusszapfen) entnehmen Sie bitte dem Bestellkennzeichen.




Abb. 2: Prozessanschluss

BA\_DE\_MA15\_ATEX 7/48

# 2.2.1 Typenschild

Das dargestellte Typenschild dient als Beispiel, welche Angaben enthalten sind. Die angegebenen Daten sind rein fiktiv, entsprechen aber den tatsächlich gegebenen Möglichkeiten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Bestellkennzeichen am Ende dieser Anleitung.




Abb. 3: Typenschild

# 2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Geräte sind ausschließlich für den vom Hersteller bezeichneten Verwendungszweck einzusetzen.

Die Geräte dienen zum Messen von Über- und Unterdrücken bei industriellen Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen nach Richtlinie 2014/34/EU.

Die optional eingebauten Schaltelemente sind mechanisch wirkende Magnetspringkontakte, induktive Näherungsschalter in Schlitzbauform oder kapazitive Drehwinkelgeber. (1) Bei Überschreiten der eingestellten Grenzwerte werden Ausgangsstromkreise geöffnet bzw. geschlossen.

Für jeden Anwendungsfall sind die entsprechenden Errichtungs-Vorschriften zu beachten.

<sup>(1)</sup> Beachten Sie hierzu die Angaben im Bestellkennzeichen.

# 2.4 Funktionsbild




Abb. 4: Funktionsbild

1 Zeigerwerk	2 Verbindungsstange
3 Flansch	4 Plattenfeder

# 2.5 Aufbau und Wirkungsweise

Das Messelement, die konzentrisch gewellte Plattenfeder, wird zwischen zwei Flansche eingespannt und einseitig mit dem Medium beaufschlagt.

Durch den sie belastenden Druck findet eine elastische Auslenkung aus der Normallage statt. Diese Auslenkung ist proportional zum anliegenden Druck. Auf der dem Medium abgewandten Seite der Plattenfeder greift ein Gestänge die Auslenkung ab und überträgt sie auf ein Zeigerwerk.

Die Messwertanzeige erfolgt auf einer 270 W°-Skala.

BA\_DE\_MA15\_ATEX 9/48

# 3 Montage

# 3.1 Allgemeines

Das Gerät darf nur von Fachpersonal, das mit Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen werden.

Fachpersonal sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnisse der einschlägigen Normen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.



# **↑** WARNUNG

#### Montage von Drucktransmittern

Beachten Sie bei der Montage die jeweiligen nationalen und internationalen Richtlinien und Sicherheitsvorschriften.

Montieren Sie das Gerät nur an Systeme, die sich im drucklosen Zustand befinden. Betreiben Sie das Gerät stets innerhalb des zulässigen Messbereichs bzw. unterhalb der maximalen Überlast.




Abb. 5: Absperrventil

Das Gerät wird werksseitig für den senkrechten Einbau justiert, die Einbaulage ist jedoch beliebig.

Um sicheres Arbeiten bei Installation und Wartung zu gewährleisten, sind geeignete Absperrarmaturen (s. Zubehör) in die Anlage einzubauen. Mit dem Manometer Absperrventil kann das Gerät:

- Drucklos gemacht oder außer Betrieb gesetzt werden.
- Zwecks Reparatur oder Überprüfung innerhalb der betreffenden Anlage vom Leitungsnetz getrennt werden.

#### 3.2 Prozessanschluss

- · Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpersonal.
- Beim Anschluss des Gerätes müssen die Leitungen drucklos sein.
- Das Gerät ist durch geeignete Maßnahmen vor Druckstößen zu sichern.
- · Prüfen Sie die Eignung des Gerätes für das zu messende Medium.
- · Beachten Sie die zulässigen Maximaldrücke (vgl. Techn. Daten).



# **MARNUNG**

# Erdanschluss über Anlagenerdung

Beachten Sie bei der Montage, dass die Erdverbindung zwischen Gerät und Anlagenerde gewährleistet ist. Die Verbindung zur Anlagenerde wird über den Prozessanschluss realisiert. Verwenden Sie daher keinesfalls ein isolierendes Teflonband oder Ähnliches. Führen Sie den Prozessanschluss nach EN 837 aus und verwenden Sie eine geeignete Flachdichtung.

# 3.2.1 Anzuschließende Messleitungen

Beim Anschluss der Druckleitung sind folgende Punkte zu beachten:

- Damit die Messwerte nicht beeinflusst werden, sind starke Krümmungen und scharfe Knicke in der Leitung zu vermeiden.
- Um Ablagerungen vorzubeugen, ist ein stetiges Gefälle oder eine Steigung von min. 8% vorzusehen.
- Bei Dampfdruckmessungen ist wegen der Temperatur eine wassersackbildende Schleife vorzusehen (s. Zubehör).




Abb. 6: Wassersackrohr MZ1###

- Bei Flüssigkeitsmessung ist der Transmitter unterhalb der Messstelle zu platzieren. Vor Inbetriebnahme ist die Druckleitung zu entlüften.
- Bei Gasmessung ist der Transmitter oberhalb der Messstelle zu platzieren.

# 3.2.2 Druckstoßdämpfung

Bei anlagenseitig pulsierendem Druck können Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes auftreten. Als Schutzmaßnahme wird der Einbau eines Dämpfungselementes in die Druckanschlussleitungen empfohlen.

#### a) Kapillardrossel




Abb. 7: Kapillardrossel MZ400#

BA\_DE\_MA15\_ATEX 11/48

# b) Einstellbare Dämpfungsdrossel

Im Betriebszustand ist die Dämpfungsdrossel so einzustellen, dass das Ausgangssignal den Druckänderungen verzögert folgt.




Abb. 8: Dämpfungsdrossel MZ410#

#### 3.3 Elektroanschluss

#### 3.3.1 Allgemeines

Ein elektrischer Anschluss erfolgt nur bei Geräten mit eingebauten Kontrakten oder Drehwinkelmessumformer.

- · Nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpersonal.
- Beim Anschluss des Gerätes sind die nationalen und internationalen elektrotechnischen Regeln zu beachten.
- Der elektrische Anschluss erfolgt über die seitlich montierte Kabeldose.
- Schalten Sie die Anlage frei bevor Sie das Gerät elektrisch anschließen.
- Die Anschlussbelegung entnehmen Sie bitte dem Typenschild.



# **⚠ WARNUNG**

#### Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Bei Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen müssen die elektrischen Daten des Gerätes sowie die örtlich geltenden Verordnungen und Richtlinien für das Errichten und Betreiben elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen beachtet werden. (z.B. DIN EN 60079)

#### **Erdungsanschluss**

Die äußere Erdungsklemme ist in jedem Fall mit dem Schutzpotentialausgleich oder einem örtlichen Potentialausgleich zu verbinden. Die Klemme eignet sich für den Anschluss von feindrähtigen Leitern bis 4 mm² oder eindrähtigen Leitern bis 6 mm².

#### 3.3.2 Grenzsignalgeber nach Datenblatt KE

Weiterführende Technische Informationen zu den Kontaktarten und Anschlussmöglichkeiten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt KE. Das Datenblatt erhalten Sie auf Anfrage oder von unserem Webserver www.fischermesstechnik.de.

#### 3.3.3 Drehwinkelmessumformer nach Datenblatt KE09

Weiterführende Technische Informationen zum Drehwinkelmessumformer entnehmen Sie bitte dem Datenblatt KE09. Das Datenblatt erhalten Sie auf Anfrage oder von unserem Webserver www.fischermesstechnik.de.

# 3.4 Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

#### 3.4.1 Plattenfedermanometer ohne Kontaktvorrichtung

MA15 ... 0A

⟨x⟩II 2G Ex h IIC T4 Gb

⟨Ex⟩II 2D Ex h IIIC T95°C Db

Explosionsgefährdete Bereiche Zone 1 und 2, sowie 21 und 22, Gefährdung durch Gase und trockene Stäube.

# Zulässige Temperaturen:

- Die max. auftretende Oberflächentemperatur von 95°C wurde ohne Staubauflage und ohne Sicherheitsfaktor ermittelt.
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C.
- Zulässige Mediumtemperatur im Differenzdruckmessgerät ≤ 85°C.



# **MARNUNG**

# Kompressionswärme

Bei gasförmigen Medien kann sich die Gerätetemperatur durch Kompressionswärme erhöhen. In solchen Fällen muss die Druckänderungsgeschwindigkeit gedrosselt bzw. die zulässige Messstofftemperatur reduziert werden.

HINWEIS! Bei einer Differenzdruckänderung zwischen 10% und 90% des Messbereiches und einer Pulsfrequenz < 0,06 Hz ist die Temperaturerhöhung <10K.

Um eine zusätzliche Aufheizung zu vermeiden, dürfen die Geräte im Betrieb keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden!

Für den nichtelektrischen Teil der Geräte gelten hinsichtlich des Explosionsschutzes die Normen EN60079-0, EN60079-31, EN ISO 80079-36 und EN ISO 80079-37. Die zutreffenden Anforderungen dieser Normen sind erfüllt.

#### (a) Europäischer Markt (CE):

Die Unterlagen für den mechanischen Teil wurden bei der notifizierten Stelle NB 0044 TÜV-Nord-Cert unter der Aktennummer 8000389448 hinterlegt.

#### (b) Britischer Markt (UKCA):

Die Unterlagen für den mechanischen Teil wurden bei der notifizierten Stelle NB 2812 Element Material Technology unter der Aktennummer 2812-015 hinterlegt.

BA\_DE\_MA15\_ATEX 13/48

# 3.4.2 Plattenfedermanometer mit Magnetspringkontakten

#### MA15 ... 1B

# ⟨x⟩II 2G Ex h IIC T4 Gb

Einfache elektrische Betriebsmittel nach EN60079-11 Abs: 5.7 in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1 und 2.

Kontaktvorrichtung: KE ## M ## 0B4H2

#### Zulässige Temperaturen:

- Die max. auftretende Oberflächentemperatur von 95°C wurde ohne Staubauflage und ohne Sicherheitsfaktor ermittelt.
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C.
- Zulässige Mediumtemperatur im Differenzdruckmessgerät ≤ 85°C.



# **MARNUNG**

# Kompressionswärme

Bei gasförmigen Medien kann sich die Gerätetemperatur durch Kompressionswärme erhöhen. In solchen Fällen muss die Druckänderungsgeschwindigkeit gedrosselt bzw. die zulässige Messstofftemperatur reduziert werden.

HINWEIS! Bei einer Differenzdruckänderung zwischen 10% und 90% des Messbereiches und einer Pulsfrequenz < 0,06 Hz ist die Temperaturerhöhung <10K.

Um eine zusätzliche Aufheizung zu vermeiden, dürfen die Geräte im Betrieb keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden!

Für den nichtelektrischen Teil der Geräte gelten hinsichtlich des Explosionsschutzes die Normen EN60079-0, EN ISO 80079-36 und EN ISO 80079-37. Die zutreffenden Anforderungen dieser Normen sind erfüllt.

Die eingebauten elektrischen Schaltkontakte erfüllen als einfache elektrische Betriebsmittel die Anforderungen der Norm EN60079-14 Abs. 3.5.2. Hinsichtlich des elektrischen Teils werden die Geräte nicht gekennzeichnet.

#### (a) Europäischer Markt (CE):

Die Unterlagen für den mechanischen Teil wurden bei der notifizierten Stelle NB 0044 TÜV-Nord-Cert unter der Aktennummer 8000389448 hinterlegt.

#### (b) Britischer Markt (UKCA):

Die Unterlagen für den mechanischen Teil wurden bei der notifizierten Stelle NB 2812 Element Material Technology unter der Aktennummer 2812-015 hinterlegt.

#### Eigensichere Stromkreise

Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen müssen die Geräte an bescheinigte eigensichere Stromkreise angeschlossen werden:

Max. Spannung	U <sub>max</sub>	30 V
Max. Strom	I <sub>max</sub>	200 mA
Max. Leistung	$P_{\text{max}}$	800 mW
Max. innere Kapazität	C <sub>i max</sub>	60 pF
Max. innere Induktivität	L <sub>i max</sub>	4 μΗ

Empfohlene Trennschaltgeräte s. Zubehör.

#### 3.4.3 Plattenfedermanometer mit Induktivkontakten

#### MA15 ... 1C

⟨Ex⟩II 2G Ex h IIC T4 Gb

Explosionsgefährdete Bereiche Zone 1 und 2, sowie 21 und 22, Gefährdung durch Gase und trockene Stäube.

Kontaktvorrichtung: KE ## I ## 0C0H2

### Zulässige Temperaturen:

- Die max. auftretende Oberflächentemperatur von 95°C wurde ohne Staubauflage und ohne Sicherheitsfaktor ermittelt.
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C.
- Zulässige Mediumtemperatur im Differenzdruckmessgerät ≤ 85°C.



# **MARNUNG**

#### Kompressionswärme

Bei gasförmigen Medien kann sich die Gerätetemperatur durch Kompressionswärme erhöhen. In solchen Fällen muss die Druckänderungsgeschwindigkeit gedrosselt bzw. die zulässige Messstofftemperatur reduziert werden.

HINWEIS! Bei einer Differenzdruckänderung zwischen 10% und 90% des Messbereiches und einer Pulsfrequenz < 0,06 Hz ist die Temperaturerhöhung <10K.

Um eine zusätzliche Aufheizung zu vermeiden, dürfen die Geräte im Betrieb keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden!

Für den nichtelektrischen Teil der Geräte gelten hinsichtlich des Explosionsschutzes die Normen EN60079-0, EN 60079-31, EN ISO 80079-36 und EN ISO 80079-37. Die zutreffenden Anforderungen dieser Normen sind erfüllt.

Die eingebauten induktiven Näherungsschalter des Typs SJ2-N (106575) sind EG Baumuster geprüft mit der Bescheinigung PTB 99 ATEX 2219 X. Der Typ des eingebauten Näherungsschalters ist auf den Typenschild angegeben. Der Hersteller ist die Pepperl+Fuchs GmbH. Weitere Information zu den Näherungsschaltern finden Sie im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.

#### (a) Europäischer Markt (CE):

Die Unterlagen für den mechanischen Teil wurden bei der notifizierten Stelle NB 0044 TÜV-Nord-Cert unter der Aktennummer 8000389448 hinterlegt.

#### (b) Britischer Markt (UKCA):

Die Unterlagen für den mechanischen Teil wurden bei der notifizierten Stelle NB 2812 Element Material Technology unter der Aktennummer 2812-015 hinterlegt.

#### Eigensichere Stromkreise

Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen müssen die Geräte an bescheinigte eigensichere Stromkreise angeschlossen werden:

Max. Spannung	$U_{max}$	16 V
Max. Strom	I <sub>max</sub>	25 mA
Max. Leistung	$P_{\text{max}}$	64 mW
Max. innere Kapazität	$C_{i max}$	30 nF
Max. innere Induktivität	$L_{i max}$	100 μΗ

Empfohlene Trennschaltgeräte s. Zubehör.

BA\_DE\_MA15\_ATEX 15/48

#### 3.4.4 Plattenfedermanometer mit Drehwinkel-Messumformer

#### MA15 ... 2D

# ⟨x⟩II 2G Ex h IIC T4 Gb

Explosionsgefährdete Bereiche Zone 1 und 2 Gefährdung durch Gase.

Drehwinkelmessumformer: KE0905#9

## Zulässige Temperaturen:

- Die max. auftretende Oberflächentemperatur von 95°C wurde ohne Staubauflage und ohne Sicherheitsfaktor ermittelt.
- Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C.
- Zulässige Mediumtemperatur im Differenzdruckmessgerät ≤ 85°C.



# **MARNUNG**

#### Kompressionswärme

Bei gasförmigen Medien kann sich die Gerätetemperatur durch Kompressionswärme erhöhen. In solchen Fällen muss die Druckänderungsgeschwindigkeit gedrosselt bzw. die zulässige Messstofftemperatur reduziert werden.

HINWEIS! Bei einer Differenzdruckänderung zwischen 10% und 90% des Messbereiches und einer Pulsfrequenz < 0.06 Hz ist die Temperaturerhöhung < 10K.

Um eine zusätzliche Aufheizung zu vermeiden, dürfen die Geräte im Betrieb keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden!

Für den nichtelektrischen Teil der Geräte gelten hinsichtlich des Explosionsschutzes die Normen EN60079-0, EN ISO 80079-36 und EN ISO 80079-37. Die zutreffenden Anforderungen dieser Normen sind erfüllt.

Die eingebauten kapazitive Drehwinkel-Messumformer des Typs KINAX 3W2 sind EG Baumuster geprüft mit der Bescheinigung ZELM 10 ATEX 0427 X. Der Typ des eingebauten Drehwinkel-Messumformers ist auf dem Typenschild angegeben. Der Hersteller ist die Camille Bauer Metrawatt AG. Weitere Informationen zu dem Drehwinkel-Messumformer finden Sie im Internet unter www.camillebauer.com.

#### (a) Europäischer Markt (CE):

Die Unterlagen für den mechanischen Teil wurden bei der notifizierten Stelle NB 0044 TÜV-Nord-Cert unter der Aktennummer 8000389448 hinterlegt.

#### (b) Britischer Markt (UKCA):

Die Unterlagen für den mechanischen Teil wurden bei der notifizierten Stelle NB 2812 Element Material Technology unter der Aktennummer 2812-015 hinterlegt.

### **Eigensichere Stromkreise**

Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen müssen die Geräte an bescheinigte eigensichere Stromkreise angeschlossen werden:

Max. Spannung	$U_{max}$	30 V
Max. Strom	I <sub>max</sub>	160 mA
Max. Leistung	$P_{\text{max}}$	1 mW
Max. innere Kapazität	C <sub>i max</sub>	10 nF
Max. innere Induktivität	L <sub>i max</sub>	0 μΗ

Empfohlene Trennschaltgeräte s. Zubehör.

16/48 B

# 4 Inbetriebnahme

# 4.1 Allgemeines

Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist die ordnungsgemäße Installation aller elektrischen Versorgungs- und Messleitungen. Alle Anschlussleitungen müssen so verlegt werden, dass keine mechanischen Kräfte auf das Gerät einwirken.

Vor Inbetriebnahme ist die Dichtheit der Druckanschlussleitungen zu prüfen.

# 4.2 Nullpunktkorrektur

Die Druckmessgeräte werden werksseitig justiert ausgeliefert, so dass sich Justierarbeiten am Montageort im Regelfall erübrigen.

Bei einigen Geräten (s. Bestellkennzeichen) ist eine Nullpunktkorrektur vor Ort möglich.

#### Geräte mit Stellschraube




Abb. 9: Nullpunktkorrektur

- 1. Druckmessleitung drucklos schalten oder mit dem vorhandenen statischen Anlagendruck belasten.
- 2. Öffnen Sie das Entlüftungsventil wie in der Abbildung gezeigt und entfernen Sie vorsichtig den kompletten Ventilstopfen aus dem Gehäuse.
- Verstellen Sie den Messwertzeiger mittels Nullpunktkorrekturschraube auf den Skalennullpunkt.
- 4. Montieren Sie den Ventilstopfen wieder im Gehäuse.
- 5. Schließen Sie das Entlüftungsventil.

#### Geräte mit Mikroverstellzeiger

Mikroverstellzeiger können nur bei Geräten ohne Flüssigkeitsfüllung verwendet werden.



Abb. 10: Mikroverstellzeiger

- 1. Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie den Bajonettring lösen.
- 2. Stellen Sie den Zeiger mit einem Schraubendreher auf null.
- 3. Schließen Sie das Gehäuse.

BA\_DE\_MA15\_ATEX 17/48

# 4.3 Schaltpunkteinstellung

Bei Geräten mit eingebauten Grenzsignalgebern ist in der Frontscheibe des Messgerätes ein Verstellschloss angebracht. Mit Hilfe des abnehmbaren Verstellschlüssels können die an den Sollwertzeigern angebrachten Kontakte auf jeden Punkt des Skalenbereiches eingestellt werden.

Aus Gründen der Schaltgenauigkeit und der Lebensdauer der mechanischen Messsysteme sollen die Schaltpunkte zwischen 10% und 90% der Messspanne liegen.




Abb. 11: Kontaktvorrichtung

- 1. Verstellschlüssel auf die Achse des Verstellschlosses aufsetzen.
- 2. Achse nach innen drücken bis der Mitnehmerarm hinter die Verstellstifte der Sollwertzeiger greift.
- 3. Durch Verdrehen des Schlüssels Sollwertzeiger auf den gewünschten Schaltpunkt einstellen.
- 4. Achse entlasten, Verstellschlüssel abziehen.

#### Kontaktfunktion

Funktion 1: Kontakte schließen bei steigender Anzeige im Uhrzeigersinn.

Funktion 2: Kontakte öffnen bei steigender Anzeige im Uhrzeigersinn.

#### Kontaktzuordnung:

Abhängig von der Geräteausführung stehen bis zu drei Kontakte zur Verfügung.

- 1. Kontakt linker Sollwertzeiger
- 2. Kontakt mittlerer Sollwertzeiger
- 3. Kontakt rechter Sollwertzeiger

#### 4.4 Geräte mit Drehwinkelmessumformer

Der kapazitive Drehwinkelmessumformer erfasst kontaktlos die Winkelstellung des Zeigers und formt sie in ein dem Messwert proportionales Gleichstromsignal um. Das Gerät wird werkseitig konfiguriert und kann vor Ort nicht eingestellt werden.

# 5 Instandhaltung

# 5.1 Wartung

Um einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Gerätes sicherzustellen, empfehlen wir regelmäßige Prüfungen wie:

- · Überprüfung der Anzeige.
- Überprüfung der Schaltfunktion in Verbindung mit den Folge-Komponenten.
- · Dichtheitskontrolle der Druckleitungen.
- Kontrolle des elektrischen Anschlusses (Klemmverbindung des Kabels).

Die genauen Prüfzyklen sind Betriebs- und Umgebungsbedingungen anzupassen. Beim Zusammenwirken verschiedener Gerätekomponenten sind auch die Betriebsanleitungen aller anderen Geräte zu beachten.



# **MARNUNG**

# Staubablagerung

Das Gehäuse muss regelmäßig mit einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden, um Stauwärme zu vermeiden. Die Häufigkeit der Reinigung richtet sich nach der örtlich anfallenden Staubmenge.

# 5.2 Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Um einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Gerätes sicherzustellen, empfehlen wir dennoch eine regelmäßige Prüfung des Gerätes in folgenden Punkten:

- Überprüfung der Funktion in Verbindung mit Folge-Komponenten.
- · Kontrolle der Druckanschlussleitungen auf Dichtheit.
- · Kontrolle der elektrischen Verbindungen.

Die genauen Prüfzyklen sind den Betriebs- und Umgebungsbedingungen anzupassen. Beim Zusammenwirken mit anderen Geräten sind auch deren Betriebsanleitungen zu beachten.

#### 5.3 Transport

Das Messgerät ist vor grober Stoßeinwirkung zu schützen. Der Transport ist in der Originalverpackung oder einer geeigneten Transportverpackung durchzuführen.

#### 5.4 Service

Alle defekten oder mit Mängeln behafteten Geräte sind direkt an unsere Reparaturabteilung zu senden. Wir bitten darum alle Geräterücksendungen mit unserer Verkaufsabteilung abzustimmen.



# **MARNUNG**

#### Messstoffreste

Messstoffreste in und an ausgebauten Messgeräten können zur Gefährdung von Menschen, Umwelt und Einrichtungen führen. Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen sind zu ergreifen. Gegebenenfalls sind die Geräte gründlich zu reinigen.

Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung verwenden.

BA\_DE\_MA15\_ATEX 19/48

### 5.5 Zubehör

- Wassersackrohre MZ1###
- Kapillardrosselspule MZ400#
- Einstellbare Dämpfungsdrossel MZ410#
- Manometer Absperrventile MZ5###, MZ6###

Beachten Sie hierzu auch das Datenblatt MZ Messgeräte Zubehör. Dort finden Sie ausführliche Angaben zu den technischen Daten und den Bestellschlüsseln der Zubehörteile MZ.

Das Datenblatt erhalten Sie auf Anfrage oder von unserem Webserver www.fischermesstechnik.de.

# 5.6 Entsorgung

Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt zu schützen und die verwendeten Werkstücke und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht zu entsorgen bzw. sie weiter zu verwenden.

# 6 Technische Daten

# 6.1 Standardausführung

Die Messgröße ist Druck bzw. Unterdruck bei gasförmigen, flüssigen, aggressiven auch hochviskosen oder verunreinigten Medien.

Das Plattenfedermanometer erfüllt die Anforderung der Norm EN 837-3.

### Messbereich

016 mbar bis 0 250mbar	Flanschdurchmesser 160 mm
0 400 mbar bar bis 0 25 bar	Flanschdurchmesser 100 mm
-1 0 bis -1 24 bar	

# **Druckbelastung**

Zulässige Überlast	5x Skalenendwert (max. 40 bar)
Ruhebelastung	Skalenendwert
Wechselbelastung	0,9 x Skalenendwert
Max. Druck (Flanschverschraubung)	160 mm 10 bar
	100 mm 40 bar

### **Prozessanschluss**

Anschlusszapfen	G1⁄2B, G1⁄4B, G3⁄8B		
	1/4-18 NPT, 1/2-14 NP	Т	
	M20 x 1,5		
Anschlussflansche DIN EN	DN20, DN25, DN50	PN40	
Anschlussflansche ANSI	1", 2", 3"	150 lbs, 300 lbs	
offener Anschlussflansch mit losem Überwurfflansch *)	DN50	PN40	

<sup>\*)</sup> nur für Messbereiche ≥ 400 mbar

# Genauigkeitsklasse

1,6	
2,5	Geräte mit beschichtetem / ausgekleidetem Messsystem

# Zulässige Temperatur

Umgebungstemperatur	-20 °C +60 °C
Medientemperatur	≤ 85 °C
Lagertemperatur	-40 °C +70 °C

# **Temperatureinfluss**

Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am Messsystem:

4 . 0 . 0 . 0 / /4 0 . 1 /	
≤ ±0,8 % /10 K	vom jeweiligen Skalenendwert

BA\_DE\_MA15\_ATEX 21/48

#### Gehäuse

Bajonettringgehäuse	Ø 100 oder 160 mm
Sicherheitsgehäuse	

#### **Schutzart**

IP66 nach EN 60529 / IEC 60529

#### Werkstoffe

Gehäuse	CrNi Stahl 1.4404
Zeigerwerk	CrNi Stahl 1.4301
Zifferblatt und Zeiger	Aluminium (lackiert)
Sichtscheibe	Sicherheitsverbundglas
Anschlusszapfen (mediumberührt)	CrNi Stahl 1.4404 (AISI 316L)
Anschlussflansche (mediumberührt)	CrNi Stahl 1.4404 (AISI 316L)
Plattenfeder (mediumberührt)	
- Messbereiche < 160 mbar	CrNi Stahl 1.4571 (AISI 316T)
- Messbereiche ≥ 160 mbar	NiCrCo Legierung (DURATHERM®)
Dichtungen (mediumberührt)	VITON®

# 6.2 Optionen

### Elektrische Zusatzeinrichtungen

Grenzsignalgeber des Typs KE sowie kapazitive Drehwinkelmessumformer des Typs KE09 können in das mit einem entsprechend hohen Bajonettring vergrößerte Gehäuse eingebaut werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine seitlich am Gehäuse montierte Kabelanschlussdose.

Die technischen Daten entnehmen Sie den Datenblättern KE und KE09, die Sie auf Anfrage erhalten oder von unserem Webserver www.fischermesstechnik.de herunterladen können.

#### Flüssigkeitsfüllung

Bei erschwerten Betriebsbedingungen wie Vibrationen, extremen Druckschwankungen oder um bei Freiluftinstallation Kondensatbildung zu vermeiden, kann das Gehäuse abhängig von der Art der eingebauten Kontakte mit folgenden Flüssigkeiten gefüllt werden:

ohne Kontakte	Parafinöl, Glycerin, Silikonöl
Magnetspringkontakte	Silikonöl
Induktivkontakte	Parafinöl, Silikonöl
Drehwinkelgeber	keine Füllung möglich

# Zeiger

# Markenzeiger

Einstellbarer Zeiger in der Scheibe zur Grenzwertmarkierung.

#### Schleppzeiger

Der Schleppzeiger wird durch den Messwertzeiger "mitgeschleppt". Da keine feste Verbindung zwischen den beiden Zeigern besteht, werden einmal erreichte Maximalwerte gespeichert. Durch einen Stellknopf in der Sichtscheibe ist der Schleppzeiger rückstellbar.

# Messsystem

# • O<sub>2</sub>Anwendungen "Öl und Fettfrei"

Entsprechend den Anforderungen der BG-Chemie werden alle Medium berührten Teile gereinigt (siehe Bestellkennzeichen Flüssigkeitsfüllung)

• PTFE Auskleidung bzw. PFA Beschichtung des Messsystems
Für besonders aggressive Medien werden alle mit dem Medium in Berührung kommenden Bauteile mit einem Schutzmantel aus PFA oder PTFE überzogen. Für die Flanschabdichtung wird ein FEP ummantelter O-Ring aus FKM verwendet. Für die Abdichtung der ausgekleideten Geräte muss anlagenseitig eine geeignete Dichtung verwendet werden.

#### Material

Optional kann das Messsystem incl. Prozessanschluss auch aus Hastelloy C gefertigt werden.

# Nullpunktkorrektur

- · mit Stellschraube
- · mit Mikroverstellzeiger

# 6.3 Maßzeichnungen

Alle Abmessungen in mm, sofern nicht anders angegeben.

# 6.3.1 Ausführung ohne Kontakte




Abb. 12: Maßbild MA15F ohne Kontakte

Gehäuse	NG	В	Н	b1	Ød1
Bajonettringgehäuse	100	53	130	19	100
	160	53	160	19	157
Sicherheitsgehäuse	100	63	130	26	100
	160	65	160	26	157

BA\_DE\_MA15\_ATEX 23/48

# 6.3.2 Ausführung mit Kontakten




Abb. 13: Maßbild MA15F mit Kontakten

Gehäuse	NG	В	Н	b1	Ød1	е
Bajonettringgehäuse	100	100	130	19	100	90
	160	100	160	19	157	120
Sicherheitsgehäuse	100	109	130	26	100	90
	160	109	160	26	157	120

### 6.3.3 Prozessanschluss

# 6.3.3.1 Ausführung mit Überwurfflansch

Die angegeben Maße gelten für alle Gehäuseausführungen NG100 und NG160.




Abb. 14: Überwurfflansch

#### Messbereich ≥ 400 mbar

DN	PN	NG	Н	h1	LK	
					Anz.	Bohrung
50	40	100	94	91	4	18
		160	124	121	4	18

# 6.3.3.2 Ausführung mit DIN Anschlussflansch

Die angegeben Maße gelten für alle Gehäuseausführungen NG100 und NG160.




Abb. 15: Anschlussflansch

Mes	sber	reich	≤ 4	00	mbar

DN	PN	ØD	Ød2	Н	LK		
					Ø	Anz.	Gewinde
20	40	157	58	111	75	4	M12
25	40	157	68	110	85	4	M12
50	40	165	102	108	125	4	M16
20	40	105	E0	100	75	4	M12
20	40	105	58	106	75	4	IVI I Z
25	40	115	68	103	85	4	M12
50	40	165	102	108	125	4	M16

Messbereich ≥ 0,6 bar

# 6.3.3.3 Ausführung mit ANSI Anschlussflansch

Maßzeichnung siehe Ausführung mit DIN Anschlussflansch [▶ 25]. Die angegeben Maße gelten für alle Gehäuseausführungen NG100 und NG160.

### Messbereich ≤ 400 mbar

		ØD	Ød2	Н	LK		
					Ø	Anz.	Gewinde
1"	150 lbs	157	50,8	118	79,2	4	½-13 UNC
1"	300 lbs	157	50,8	120	88,9	4	5⁄8-11 UNC
2"	150 lbs	157	91,9	123	120,7	4	5⁄8-11 UNC
3"	150 lbs	165	92,1	114	127	8	5⁄8-11 UNC
1"	150 lbs	108	50,8	118	79,2	4	½-13 UNC
1"	300 lbs	123	50,8	124	88,9	4	%-11 UNC
2"	150 lbs	152	91,9	107	120,7	4	5⁄8-11 UNC
3"	150 lbs	190,5	127	119	152,4	4	Ø19,1

# Messbereich ≥ 0,6 bar

BA\_DE\_MA15\_ATEX 25/48

# 6.3.3.4 Anschlusszapfen





Abb. 16: Anschlusszapfen

G (Gewinde)	d1	d2	<b>I1</b>	12	SW
G1/4B	5	9,5	13	2	19
G%B	5,5	13	16	3	22
G½B	6	17,5	20	3	22
M20 x 1,5	6	17,5	20	3	22
1/4-18 NPT			15		19
½-14 NPT			19		22

# 7 Bestellkennzeichen



55 0 16 mbar  56 0 25 mbar  57 0 40 mbar  58 0 60 mbar  59 0 100 mbar  60 0 160 mbar  82 0 250 mbar  83 0 400 mbar  01 0 0,6 bar  02 0 1 bar  03 0 1,6 bar  04 0 2,5 bar  05 0 4 bar  06 0 6 bar  07 0 10 bar  08 0 16 bar  09 0 25 bar  31 -1 0 bar  32 -1 0,6 bar  33 -1 1,5 bar  34 -1 3 bar	[2,3]	Messbereich
57  0 40 mbar 58  0 60 mbar 59  0 100 mbar 60  0 160 mbar 82  0 250 mbar 83  0 400 mbar 01  0 0,6 bar 02  0 1 bar 03  0 1,6 bar 04  0 2,5 bar 05  0 4 bar 06  0 6 bar 07  0 10 bar 08  0 16 bar 09  0 25 bar	55	0 16 mbar
58  0 60 mbar 59  0 100 mbar 60  0 160 mbar 82  0 250 mbar 83  0 400 mbar 01  0 0,6 bar 02  0 1 bar 03  0 1,6 bar 04  0 2,5 bar 05  0 4 bar 06  0 6 bar 07  0 10 bar 08  0 16 bar 09  0 25 bar	56	0 25 mbar
59  0 100 mbar 60  0 160 mbar 82  0 250 mbar 83  0 400 mbar 01  0 0,6 bar 02  0 1 bar 03  0 1,6 bar 04  0 2,5 bar 05  0 4 bar 06  0 6 bar 07  0 10 bar 08  0 16 bar 09  0 25 bar 31  -1 0 bar 32  -1 0,6 bar 33  -1 1,5 bar	57	0 40 mbar
60 0 160 mbar 82 0 250 mbar 83 0 400 mbar 01 0 0,6 bar 02 0 1 bar 03 0 1,6 bar 04 0 2,5 bar 05 0 4 bar 06 0 6 bar 07 0 10 bar 08 0 16 bar 09 0 25 bar	58	0 60 mbar
82  0 250 mbar 83  0 400 mbar 01  0 0,6 bar 02  0 1 bar 03  0 1,6 bar 04  0 2,5 bar 05  0 4 bar 06  0 6 bar 07  0 10 bar 08  0 16 bar 09  0 25 bar 31  -1 0 bar 32  -1 0,6 bar 33  -1 1,5 bar	59	0 100 mbar
<ul> <li>83 0 400 mbar</li> <li>01 0 0,6 bar</li> <li>02 0 1 bar</li> <li>03 0 1,6 bar</li> <li>04 0 2,5 bar</li> <li>05 0 4 bar</li> <li>06 0 6 bar</li> <li>07 0 10 bar</li> <li>08 0 16 bar</li> <li>09 0 25 bar</li> <li>31 -1 0 bar</li> <li>32 -1 0,6 bar</li> <li>33 -1 1,5 bar</li> </ul>	60	0 160 mbar
01       0 0,6 bar         02       0 1 bar         03       0 1,6 bar         04       0 2,5 bar         05       0 4 bar         06       0 6 bar         07       0 10 bar         08       0 16 bar         09       0 25 bar          31       -1 0 bar         32       -1 0,6 bar         33       -1 1,5 bar	82	0 250 mbar
02       0 1 bar         03       0 1,6 bar         04       0 2,5 bar         05       0 4 bar         06       0 6 bar         07       0 10 bar         08       0 16 bar         09       0 25 bar        31       -1 0 bar         32       -1 0,6 bar         33       -1 1,5 bar	83	0 400 mbar
03  0 1,6 bar 04  0 2,5 bar 05  0 4 bar 06  0 6 bar 07  0 10 bar 08  0 16 bar 09  0 25 bar 31  -1 0 bar 32  -1 0,6 bar 33  -1 1,5 bar	01	0 0,6 bar
<ul> <li>04 0 2,5 bar</li> <li>05 0 4 bar</li> <li>06 0 6 bar</li> <li>07 0 10 bar</li> <li>08 0 16 bar</li> <li>09 0 25 bar</li> <li>31 -1 0 bar</li> <li>32 -1 0,6 bar</li> <li>33 -1 1,5 bar</li> </ul>	02	0 1 bar
<ul> <li>05 0 4 bar</li> <li>06 0 6 bar</li> <li>07 0 10 bar</li> <li>08 0 16 bar</li> <li>09 0 25 bar</li> <li>31 -1 0 bar</li> <li>32 -1 0,6 bar</li> <li>33 -1 1,5 bar</li> </ul>	03	0 1,6 bar
06 0 6 bar 07 0 10 bar 08 0 16 bar 09 0 25 bar 31 -1 0 bar 32 -1 0,6 bar 33 -1 1,5 bar	04	0 2,5 bar
07 0 10 bar 08 0 16 bar 09 0 25 bar 31 -1 0 bar 32 -1 0,6 bar 33 -1 1,5 bar	05	0 4 bar
08 0 16 bar 09 0 25 bar 31 -1 0 bar 32 -1 0,6 bar 33 -1 1,5 bar	06	0 6 bar
<ul> <li>09 0 25 bar</li> <li>31 -1 0 bar</li> <li>32 -1 0,6 bar</li> <li>33 -1 1,5 bar</li> </ul>	07	0 10 bar
31 -1 0 bar 32 -1 0,6 bar 33 -1 1,5 bar	80	0 16 bar
<b>32</b> -1 0,6 bar <b>33</b> -1 1,5 bar	09	0 25 bar
<b>32</b> -1 0,6 bar <b>33</b> -1 1,5 bar		
<b>33</b> -1 1,5 bar	31	-1 0 bar
	32	-1 0,6 bar
<b>34</b> -1 3 bar	33	-1 1,5 bar
	34	-1 3 bar
<b>35</b> -1 5 bar	35	-1 5 bar
<b>36</b> -1 9 bar	36	-1 9 bar
<b>37</b> -1 15 bar	37	-1 15 bar
<b>28</b> -1 24 bar	28	-1 24 bar

[4]	Nenndruck des Messsystems
Е	10 bar (Messbereiche ≤ 250 mbar)
Н	40 bar (Messbereiche ≥ 400 mbar)

BA\_DE\_MA15\_ATEX 27/48

[5]	Ausführung des Messsystems
V	CrNi Stahl 1.4404
S	CrNi Stahl 1.4404 mit Membran aus Hastelloy C
Т	CrNi Stahl 1.4404 mit PFA Beschichtung
Р	CrNi Stahl 1.4404 mit PTFE Beschichtung

[6,7]	Prozessanschluss
85	Anschlusszapfen mit Außengewinde G¼B nach DIN EN 837
86	Anschlusszapfen mit Außengewinde G%B nach DIN EN 837
87	Anschlusszapfen mit Außengewinde G½B nach DIN EN 837
88	Anschlusszapfen mit Außengewinde 1/4-18 NPT
89	Anschlusszapfen mit Außengewinde 1/2-14 NPT
S2	Anschlusszapfen mit Außengewinde M20 x 1,5 nach DIN EN 3852
FL	offener Flansch mit Überwurf Befestigungsflansch DN50 PN40 *)
F1	Anschlussflansch DN20, PN40
F2	Anschlussflansch DN25, PN40
F5	Anschlussflansch DN50, PN40
D3	ANSI Flansch 1" 150 lbs
D8	ANSI Flansch 1" 300 lbs
D6	ANSI Flansch 2" 150 lbs
D5	ANSI Flansch 3" 150 lbs

<sup>\*)</sup> nur für Messbereiche ab 400 mbar

[8]	Gehäuse
L	Bajonettringgehäuse NG100
M	Bajonettringgehäuse NG160
0	Sicherheitsgehäuse NG100
Р	Sicherheitsgehäuse NG160

[9]	Flüssigkeitsfül	llung
0	ohne Flüssigkei	itsfüllung
1	Glyzerin	Nur für Geräte ohne Kontakte
4	Paraffin	Nicht für Geräte mit Magnetspringkontakten
5	Silikon-Öl	Bei Geräten mit und ohne Kontakte

Bitte beachten Sie dass eine Flüssigkeitsfüllung nur für Geräte mit einem Messbereich ab 100 mbar möglich ist. Geräte mit eingebautem Drehwinkelmessumformer können nicht gefüllt werden.

[10]	Sonderfunktionen	
1	Nullpunktkorrektur mit Stellschraube	
2	Nullpunktkorrektur mit Mikroverstell- zeiger	
3	Nullpunktkorrektur mit Stellschraube	einstellbarer Markenzeiger
4	Nullpunktkorrektur mit Stellschraube	rückstellbarer Schleppzeiger 🕏
5	Nullpunktkorrektur mit Mikroverstell- zeiger	einstellbarer Markenzeiger
6	Nullpunktkorrektur mit Mikroverstell- zeiger	rückstellbarer Schleppzeiger *)

<sup>•)</sup> nur für Messbereiche ab 60 mbar

[11,12]	ATEX	
0A	Nicht elektrisches Gerät (ohne Schaltkontakte)	II 2G Ex h IIC T4 Gb II 2D Ex h IIIC T95°C Db
1B	Gerät mit Magnetspringkontakten KE##M##0B4H2	II 2G Ex h IIC T4 Gb
	Einfaches elektrisches Betriebsmittel nach DIN EN 60079-11	
1C	Gerät mit Induktivkontakten KE##I##0C0H2	II 2G Ex h IIC T4 Gb II 2D Ex h IIIC T95°C Db
2D	Gerät mit kapazitivem Drehwinkelgeber KE0905#9	II 2G Ex h IIC T4 Gb

# 7.1 Zubehör

Messgeräte-Zubehör nach Datenblatt MZ.

Best. Nr.	Bezeichnung
MZ1###	Wassersackrohre nach DIN 16282, PN100 beiderseits G½
MZ400#	Kapillardrosselspule 2 mm lichte Weite, Muffe G1/2i, Zapfen G1/2A
MZ5###	Manometer Absperrventil nach DIN 16270/16271 Zapfen/Muffe G1/2
MZ6###	Manometer Doppelventil nach DIN 16272 Zapfen/Muffe G1/2

Das Datenblatt erhalten Sie auf Anfrage oder von unserem Webserver www.fischermesstechnik.de.

Best.Nr.	Bezeichnung	Тур
05003090	Galvanisch getrennter Speisetrennverstärker für ATEX Anwendungen.	9106B1A
	<ul> <li>24 VDC, 1 Kanal Eingang: 4 20 mA Ausgang: 4 20 mA</li> </ul>	
	<ul> <li>Das Gerät kann in Zone 2 / Cl.1, Div. 2 montiert werden und kann Signale aus den Zonen 0, 1 und 2, sowie 20, 21 und 22 inklusive Bergbau / Class I/II/III, Div. 1, Gr. A-G empfangen.</li> </ul>	
	SIL2/SIL3 nach IEC 61508	

BA\_DE\_MA15\_ATEX 29/48

Best.Nr.	Bezeichnung	Тур
05003091	Impulsisolator zur Übertragung von Signalen von NAMUR-Sensoren und mechanischen Schaltern aus dem ATEX-Bereich zum sicheren Bereich.  • 24 VDC, 1 Kanal Schalteingang (NAMUR) Relaisausgang  • Das Gerät kann in sicheren Bereichen und	9202B2A
	in Zone 2 / div. 2 eingesetzt werden und Signale aus Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 sowie M1 / Class I/II/III, Div. 1, Gr. A-G aufneh- men	
	• SIL2 nach IEC 61508	
05003092	Impulsisolator zur Übertragung von Signalen von NAMUR-Sensoren und mechanischen Schaltern aus dem ATEX-Bereich zum sicheren Bereich.	9202B2B
	<ul> <li>24 VDC, 2 Kanal Schalteingang (NAMUR) Relaisausgang</li> </ul>	
	<ul> <li>Das Gerät kann in sicheren Bereichen und in Zone 2 / div. 2 eingesetzt werden und Signale aus Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 sowie M1 / Class I/II/III, Div. 1, Gr. A-G aufneh- men</li> </ul>	
	SIL2 nach IEC 61508	
05003093	Display / Programmierfront Kommunikations-Schnittstelle zum Einstellen der Betriebsparameter für Speisetrennverstär- ker und Impulsisolatoren.	4501
	<ul> <li>Das Gerät darf nur im sicheren Bereich verwendet werden.</li> </ul>	
	<ul> <li>Erlaubt das Speichern der Konfiguration eines Gerätetypen und das Laden in wei- tere Geräte desselben Typs.</li> </ul>	
	<ul> <li>Display zur Prozessdaten- und Statusvi- sualisierung.</li> </ul>	

# 8 Anhang

# 8.1 EU Konformitätserklärungen





#### EU Konformitätserklärung

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

**Plattenfedermanometer** Produktbezeichnung

(ohne Kontaktvorrichtung)

MA15 ... 0A Typenbezeichnung

wird hiermit erklärt, dass es den grundlegenden Anforderungen entspricht, die in den nachfolgend bezeichneten EG Richtlinien festgelegt sind:

2014/34/EU ATEX Richtlinie

Die Produkte wurden entsprechend der nachfolgenden harmonisierten Normen geprüft.

Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)

DIN EN 60079-0:2014-06 EN 60079-0:2012 + A11:2013 DIN EN 60079-31:2014-12 EN 60079-31:2014

DIN EN ISO 80079-36:2016-12 EN ISO 80079-36:2016

DIN EN ISO 80079-37:2016-12 EN ISO 80079-37:2016

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel - Allgemeine Anforderungen

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 31: Geräte-Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "t"

Explosionsfähige Atmosphären - Teil 36: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosi-

onsfähigen Atmosphären - Grundlagen und Anforderungen

Explosionsfähige Atmosphären - Teil 37: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Schutz durch konstruktive Sicherheit "c", Zündquellenüberwachung "b", Flüssigkeitskapselung "k"

Hersteller FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelder Str. 37a

32107 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 (0)5222 974 0

Dokumentationsbeauftragter Herr Torsten Malischewski

> B.Sc. Entwicklung

Die Geräte werden gekennzeichnet mit:

€ II 2G Ex h IIC T4 Gb

**Bad Salzuflen** 13.03.2018

G. Gödde Geschäftsführer

09010221 • CE\_DE\_MA15F\_0A • Rev. ST4-A • 03/18

1/1

Abb. 17: CE DE MA15F 0A



(Original)

# EU Konformitätserklärung

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

**Plattenfedermanometer** Produktbezeichnung

(mit Magnetspringkontakten KE ## M ## 0B4H2)

MA15 ... 1B Typenbezeichnung

wird hiermit erklärt, dass es den grundlegenden Anforderungen entspricht, die in den nachfolgend bezeichneten EG Richtlinien festgelegt sind:

Niederspannungsrichtline 2014/34/EU ATEX Richtlinie 2011/65/EU RoHS Richtlinie

Die Produkte wurden entsprechend der nachfolgenden harmonisierten Normen geprüft.

Niederspannungsrichtline (NSR)

DIN EN 61010-1:2011-07 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: EN 61010-1:2010

Allgemeine Anforderungen

Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)

DIN EN 60079-0:2014-06 Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel - Allgemeine Anforderungen EN 60079-0:2012 + A11:2013

DIN EN ISO 80079-36:2016-12 Explosionsfähige Atmosphären - Teil 36: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosi-

EN ISO 80079-36:2016 onsfähigen Atmosphären - Grundlagen und Anforderungen

DIN EN ISO 80079-37:2016-12 Explosionsfähige Atmosphären - Teil 37: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosi-EN ISO 80079-37:2016 onsfähigen Atmosphären - Schutz durch konstruktive Sicherheit "c", Zündquellenüberwa-

chung "b", Flüssigkeitskapselung "k

Die eingebauten elektrischen Schaltkontakte erfüllen als "einfache elektrische Betriebsmittel" die Anforderungen der nachfolgenden Norm gem. Absatz 3.5.2.

DIN EN 60079-14:2014-10 Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer

EN 60079-14:2014

DIN EN 60079-14 Berichtigung 1:2016-06 Berichtigung zu DIN EN 60079-14:2014-10

EN 60079-14:2014/AC:2016

RoHS Richtlinie (RoHS 2)

DIN EN 50581:2013-02 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich

EN 50581:2012 der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Die Unterlagen werden unter der Aktennummer 8000389448 bei der notifizierten Stelle NB0044 aufbewahrt:

#### **TÜV NORD CERT GmbH**

Langemarckstraße 20

45141 Essen

Das Erzeugnis wurde dem Konformitätsbewertungsverfahren "Interne Fertigungskontrolle" unterzogen.

Der beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

010222 • CE DE MA15F 1B • Rev. ST4-A • 03/18

Abb. 18: CE\_DE\_MA15F\_1B\_Seite1

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung in Bezug auf die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen und die Anfertigung der technischen Unterlagen trägt der Hersteller.

Hersteller FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelder Str. 37a

32107 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 (0)5222 974 0

Dokumentationsbeauftragter Herr Torsten Malischewski

> B.Sc. Entwicklung

Die Geräte werden gekennzeichnet mit:

€ Sull 2G Ex h IIC T4 Gb

**Bad Salzuflen** 14.02.2018

G. Gödde Geschäftsführer

09010222 • CE\_DE\_MA15F\_1B • Rev. ST4-A • 03/18



Abb. 19: CE\_DE\_MA15F\_1B\_Seite2

2/2





# EU Konformitätserklärung

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

**Plattenfedermanometer** Produktbezeichnung

(mit Induktivkontakten KE ## I ## 0C0H2)

MA15 ... 1C Typenbezeichnung

wird hiermit erklärt, dass es den grundlegenden Anforderungen entspricht, die in den nachfolgend bezeichneten EG Richtlinien festgelegt sind:

2014/34/EU ATEX Richtlinie 2011/65/EU RoHS Richtlinie

Die Produkte wurden entsprechend der nachfolgenden harmonisierten Normen geprüft.

Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)

DIN EN 60079-0:2014-06

EN 60079-0:2012 + A11:2013

DIN EN 60079-31:2014-12 EN 60079-31:2014

DIN EN ISO 80079-36:2016-12 EN ISO 80079-36:2016

DIN EN ISO 80079-37:2016-12 EN ISO 80079-37:2016

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel - Allgemeine Anforderungen

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 31: Geräte-Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "t"

Explosionsfähige Atmosphären - Teil 36: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosi-

onsfähigen Atmosphären - Grundlagen und Anforderungen

Explosionsfähige Atmosphären - Teil 37: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Schutz durch konstruktive Sicherheit "c", Zündquellenüberwa-

chung "b", Flüssigkeitskapselung "k"

RoHS Richtlinie (RoHS 2)

DIN EN 50581:2013-02 EN 50581:2012

Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Die Unterlagen werden unter der Aktennummer 8000389448 bei der notifizierten Stelle NB0044 aufbewahrt:

#### **TÜV NORD CERT GmbH**

Langemarckstraße 20 45141 Essen

Die eingebauten induktiven Näherungsschalter sind EG Baumuster geprüft: PTB 99 ATEX 2219 X

Das Erzeugnis wurde dem Konformitätsbewertungsverfahren "Interne Fertigungskontrolle" unterzogen.

Der beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

CE\_DE\_MA15F 1C • Rev. ST4-A • 03/18

1/2

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung in Bezug auf die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen und die Anfertigung der technischen Unterlagen trägt der Hersteller.

Hersteller FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelder Str. 37a

32107 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 (0)5222 974 0

**Dokumentationsbeauftragter** Herr Torsten Malischewski

B.Sc. Entwicklung

Entwicklu

G. Gödde

Geschäftsführer

Bad Salzuflen 14.02.2018

09010223 • CE\_DE\_MA15F\_1C • Rev. ST4-A • 03/18



Abb. 21: CE\_DE\_MA15F\_1C\_Seite2

2/2

BA\_DE\_MA15\_ATEX



(Original)

# EU Konformitätserklärung

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

Produktbezeichnung

**Plattenfedermanometer** 

(mit Drehwinkel-Messumformer KE0905#9)

Typenbezeichnung

MA15 ... 2D

wird hiermit erklärt, dass es den grundlegenden Anforderungen entspricht, die in den nachfolgend bezeichneten EG Richtlinien festgelegt sind:

2014/30/EU 2014/34/FU EMV Richtlinie

ATFX Richtlinie RoHS Richtlinie

2011/65/EU Die Produkte wurden entsprechend der nachfolgenden harmonisierten Normen geprüft.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

DIN EN 61000-6-2:2006-03

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für

Industriebereiche

DIN EN 61000-6-2 Berichtigung 1:2011-06

DIN EN 61000-6-3:2011-09

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

DIN EN 61000-6-3 Berichtigung 1:2012-11

Berichtigung zu DIN EN 61000-6-2

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung

für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

Berichtigung zu DIN EN 61000-6-3

Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)

DIN EN 60079-0:2014-06

EN 60079-0:2012 + A11:2013

DIN EN ISO 80079-36:2016-12 EN ISO 80079-36:2016

DIN EN ISO 80079-37:2016-12

FN ISO 80079-37:2016

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel - Allgemeine Anforderungen

Explosionsfähige Atmosphären - Teil 36: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Grundlagen und Anforderungen

Explosionsfähige Atmosphären - Teil 37: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Schutz durch konstruktive Sicherheit "c", Zündquellenüberwa-

chung "b", Flüssigkeitskapselung "k

RoHS Richtlinie (RoHS 2)

DIN EN 50581:2013-02

EN 50581:2012

Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich

der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Die Unterlagen werden unter der Aktennummer 8000389448 bei der notifizierten Stelle NB0044 aufbewahrt:

#### **TÜV NORD CERT GmbH**

Langemarckstraße 20

45141 Essen

Der eingebaute Drehwinkel Messumformer ist EG Baumustergeprüft: ZELM 10 ATEX 0427 X

Das Erzeugnis wurde dem Konformitätsbewertungsverfahren "Interne Fertigungskontrolle" unterzogen.

Der beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

0224 • CE DE MA15F 2D • Rev. ST4-A • 03/18

1/2

Abb. 22: CE DE MA15F 2D Seite1

2/2

37/48

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung in Bezug auf die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen und die Anfertigung der technischen Unterlagen trägt der Hersteller.

Hersteller FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelder Str. 37a

32107 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 (0)5222 974 0

Dokumentationsbeauftragter Herr Torsten Malischewski

> B.Sc. Entwicklung

Die Geräte werden gekennzeichnet mit:

€ © II 2G Exh IIC T4 Gb

**Bad Salzuflen** 14.02.2018

G. Gödde Geschäftsführer



Abb. 23: CE\_DE\_MA15F\_2D\_Seite2

# 8.2 UKCA Konformitätserklärungen







## UKCA Konformitätserklärung

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

Produktbezeichnung

Plattenfedermanometer (ohne Kontaktvorrichtung)

Typenbezeichnung

MA15 ... 0A

wird hiermit erklärt, dass es den grundlegenden Anforderungen entspricht, die in den nachfolgend bezeichneten britischen Bestimmungen festgelegt sind:

Gesetzliche Vorschrift Nr.

Beschreibung

2016 No. 1107 Verordnung über Geräte und Schutzsysteme für die Verwendung in potentiell explosiven At-

2022 No. 1647 Die Verordnung über gefährliche Stoffe und Verpackungen (Legislative Funktionen und Än-

derungen) (EU-Austritt) Verordnungen 2020

Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-2021 No. 422

und Elektronikgeräten (Änderung) 2021

Die Produkte wurden entsprechend der nachfolgenden Normen geprüft.

#### Explosionsfähige Atmosphären (ATEX):

BS EN IEC 60079-0:2018-07-09 BS EN 60079-31:2014-07-31 BS EN ISO 80079-36:2016-04-30 Explosionsgefährdete Bereiche Betriebsmittel. Allgemeine Anforderungen Explosionsgefährdete Bereiche, Geräte-Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "t' Explosionsfähige Atmosphären. Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähi-

gen Atmosphären. Grundlagen und Anforderungen

BS EN ISO 80079-37:2016-04-30

Explosionsgefährdete Bereiche. Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Schutz durch konstruktive Sicherheit 'c', Zündquellenüberwachung 'b',

Flüssigkeitskapselung 'k'

Stoffverbote (RoHS):

BS EN IEC 63000:2018-12-10

Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich

der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Die Unterlagen werden unter der Aktennummer 2812-015 bei der notifizierten Stelle NB-Nr. 2812 aufbewahrt.

## **Element Materials Technology**

Unit 1 Pendle Place

Skelmersdale, WN8 9PN, United Kingdom

Die Geräte werden gekennzeichnet mit:

UKSil 2G Ex h IIC T4 GbCASil 2D Ex h IIIC T95°C Db

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung in Bezug auf die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen und die Anfertigung der technischen Unterlagen trägt der Hersteller.

Hersteller

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelder Str. 37a

32107 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 (0)5222 974 0

**Bad Salzuflen** 04.10.2021

G. Gödde Geschäftsführer

09010611 • UKCA\_DE\_MA15\_0A • Rev. ST4-A • 09/21

1/1

Abb. 24: UKCA DE MA15 0A

BA\_DE\_MA15\_ATEX 39/48







# **UKCA Konformitätserklärung**

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

**Plattenfedermanometer** Produktbezeichnung

(mit Magnetspringkontakten KE ## M ## 0B4H2)

MA15 ... 1B Typenbezeichnung

wird hiermit erklärt, dass es den grundlegenden Anforderungen entspricht, die in den nachfolgend bezeichneten britischen Bestimmungen festgelegt sind:

Gesetzliche Vorschrift Nr.

2016 No. 1107 Verordnung über Geräte und Schutzsysteme für die Verwendung in potentiell explosiven At-

mosphären - Verordnung 2016

2016 No. 1101 Verordnung über elektrische Betriebsmittel (Sicherheit) 2016

2022 No. 1647 Die Verordnung über gefährliche Stoffe und Verpackungen (Legislative Funktionen und Än-

derungen) (EU-Austritt) Verordnungen 2020

2021 No. 422 Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-

und Elektronikgeräten (Änderung) 2021

Die Produkte wurden entsprechend der nachfolgenden Normen geprüft.

## Explosionsfähige Atmosphären (ATEX):

BS EN IEC 60079-0:2018-07-09 Explosionsgefährdete Bereiche Betriebsmittel. Allgemeine Anforderungen

BS EN ISO 80079-36:2016-04-30 Explosionsfähige Atmosphären. Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähi-

gen Atmosphären. Grundlagen und Anforderungen

BS EN ISO 80079-37:2016-04-30 Explosionsgefährdete Bereiche. Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsge-

fährdeten Bereichen. Schutz durch konstruktive Sicherheit 'c', Zündquellenüberwachung 'b',

Flüssigkeitskapselung 'k'

Die eingebauten elektrischen Schaltkontakte erfüllen als "einfaches elektrische Betriebsmittel" die Anforderungen der nachfolgenden Norm gem. Absatz 3.5.2.

BS EN 60079-14:2014-06-30 Explosionsgefährdete Bereiche. Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer An-

lagen.

#### Niederspannungsrichtlinie (NSR):

BS EN 61010-1+A1:2017-03-31 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Allgemei-

ne Anforderungen

Stoffverbote (RoHS):

BS EN IEC 63000:2018-12-10 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich

der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Die Unterlagen werden unter der Aktennummer 2812-015 bei der notifizierten Stelle NB-Nr. 2812 aufbewahrt.

## **Element Materials Technology**

Unit 1 Pendle Place

Skelmersdale, WN8 9PN, United Kingdom

Die Geräte werden gekennzeichnet mit:



€ II 2G Ex h IIC T4 Gb

09010613 • UKCA DE MA15\_1B • Rev. ST4-A • 09/21



Abb. 25: UKCA DE MA15 1B Seite 1

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung in Bezug auf die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen und die Anfertigung der technischen Unterlagen trägt der Hersteller.

Hersteller

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelder Str. 37a

32107 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 (0)5222 974 0

Bad Salzuflen 04.10.2021

G. Gödde Geschäftsführer

09010613 • UKCA\_DE\_MA15\_1B • Rev. ST4-A • 09/21



Abb. 26: UKCA\_DE\_MA15\_1B\_Seite\_2





# **UKCA Konformitätserklärung**

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

Produktbezeichnung

**Plattenfedermanometer** 

(mit Induktivkontakten KE ## I ## 0C0H2)

MA15 ... 1C Typenbezeichnung

wird hiermit erklärt, dass es den grundlegenden Anforderungen entspricht, die in den nachfolgend bezeichneten britischen Bestimmungen festgelegt sind:

Gesetzliche Vorschrift Nr. Beschreibung

2016 No. 1107 Verordnung über Geräte und Schutzsysteme für die Verwendung in potentiell explosiven At-

mosphären - Verordnung 2016

2016 No. 1091 Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 2016 2022 No. 1647 Die Verordnung über gefährliche Stoffe und Verpackungen (Legislative Funktionen und Än-

derungen) (EU-Austritt) Verordnungen 2020

2021 No. 422 Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-

und Elektronikgeräten (Änderung) 2021

Die Produkte wurden entsprechend der nachfolgenden Normen geprüft.

#### Explosionsfähige Atmosphären (ATEX):

BS EN IEC 60079-0:2018-07-09 Explosionsgefährdete Bereiche Betriebsmittel. Allgemeine Anforderungen BS EN 60079-31:2014-07-31 Explosionsgefährdete Bereiche. Geräte-Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "t"

BS EN ISO 80079-36:2016-04-30 Explosionsfähige Atmosphären. Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähi-

gen Atmosphären. Grundlagen und Anforderungen

BS FN ISO 80079-37:2016-04-30 Explosionsgefährdete Bereiche, Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsge-

fährdeten Bereichen. Schutz durch konstruktive Sicherheit 'c', Zündquellenüberwachung 'b',

Flüssigkeitskapselung 'k

Die eingebauten induktiven Näherungsschalter sind EG Baumuster geprüft: PTB 99 ATEX 2219 X.

### Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):

BS EN IEC 61000-6-2:2019-02-25 Elektromagnetische Verträglichkeit Fachgrundnormen. Störfestigkeit für Industriebereiche BS EN IEC 61000-6-3:2021-03-30

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Fachgrundnormen. Störaussendung für Wohnbe-

reich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

Stoffverbote (RoHS):

BS EN IEC 63000:2018-12-10 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich

der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Die Unterlagen werden unter der Aktennummer 2812-015 bei der notifizierten Stelle NB-Nr. 2812 aufbewahrt.

#### **Element Materials Technology**

Unit 1 Pendle Place

Skelmersdale, WN8 9PN, United Kingdom

Die Geräte werden gekennzeichnet mit:



€ II 2D Ex h IIIC T95°C Db

09010615 • UKCA\_DE\_MA15\_1C • Rev. ST4-A • 09/21

Abb. 27: UKCA\_DE\_MA15\_1C\_Seite\_1

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung in Bezug auf die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen und die Anfertigung der technischen Unterlagen trägt der Hersteller.

Hersteller FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelder Str. 37a

32107 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 (0)5222 974 0

Bad Salzuflen G. Gö

04.10.2021 Geschäftsführer

09010615 • UKCA\_DE\_MA15\_1C • Rev. ST4-A • 09/21

UKCA DE MA15 1C Seite

Abb. 28: UKCA\_DE\_MA15\_1C\_Seite\_2





## **UKCA Konformitätserklärung**

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

Produktbezeichnung

**Plattenfedermanometer** 

(mit Drehwinkel-Messumformer KE0905#9)

Typenbezeichnung

MA15 ... 2D

wird hiermit erklärt, dass es den grundlegenden Anforderungen entspricht, die in den nachfolgend bezeichneten britischen Bestimmungen festgelegt sind:

Gesetzliche Vorschrift Nr.

Beschreibung

2016 No. 1107

Verordnung über Geräte und Schutzsysteme für die Verwendung in potentiell explosiven At-

mosphären - Verordnung 2016

2016 No. 1091

Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 2016

2022 No. 1647

Die Verordnung über gefährliche Stoffe und Verpackungen (Legislative Funktionen und Än-

derungen) (EU-Austritt) Verordnungen 2020

2021 No. 422

Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-

und Elektronikgeräten (Änderung) 2021

Die Produkte wurden entsprechend der nachfolgenden Normen geprüft.

#### Explosionsfähige Atmosphären (ATEX):

BS EN IEC 60079-0:2018-07-09

Explosionsgefährdete Bereiche Betriebsmittel. Allgemeine Anforderungen

BS EN ISO 80079-36:2016-04-30

Explosionsfähige Atmosphären. Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähi-

gen Atmosphären. Grundlagen und Anforderungen

BS EN ISO 80079-37:2016-04-30

Explosionsgefährdete Bereiche. Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Schutz durch konstruktive Sicherheit 'c', Zündquellenüberwachung 'b',

Flüssigkeitskapselung 'k'

Der eingebaute Drehwinkel Messumformer ist EG Baumustergeprüft: ZELM 10 ATEX 0427 X.

## Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):

BS EN IEC 61000-6-2:2019-02-25 BS EN IEC 61000-6-3:2021-03-30

Elektromagnetische Verträglichkeit Fachgrundnormen. Störfestigkeit für Industriebereiche

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Fachgrundnormen. Störaussendung für Wohnbe-

reich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

Stoffverbote (RoHS):

BS EN IEC 63000:2018-12-10

Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich

der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Die Unterlagen werden unter der Aktennummer 2812-015 bei der notifizierten Stelle NB-Nr. 2812 aufbewahrt.

#### **Element Materials Technology**

Unit 1 Pendle Place

Skelmersdale, WN8 9PN, United Kingdom

Die Geräte werden gekennzeichnet mit:

UK CH

09010617 • UKCA\_DE\_MA15\_2D • Rev. ST4-A • 09/21



Abb. 29: UKCA\_DE\_MA15\_2D\_Seite\_1

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung in Bezug auf die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen und die Anfertigung der technischen Unterlagen trägt der Hersteller.

Hersteller

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelder Str. 37a

32107 Bad Salzuflen, Germany

Tel. +49 (0)5222 974 0

Bad Salzuflen 04.10.2021

G. Gödde Geschäftsführer

09010617 • UKCA\_DE\_MA15\_2D • Rev. ST4-A • 09/21



Abb. 30: UKCA\_DE\_MA15\_2D\_Seite\_2

# Notizen

46/48 BA\_DE\_MA15\_ATEX

# Notizen

BA\_DE\_MA15\_ATEX 47/48







FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH

Bielefelder Str. 37a D-32107 Bad Salzuflen

Tel. +49 5222 974-0 Fax +49 5222 7170 www.fischermesstechnik.de

info@fischermesstechnik.de